


Nicht-altlastenfreies Gebiet – belegt durch Funde und Schadstoffanalysen





„... wies Reste von Stirnholzpfaster und Betonteilen einer ehemaligen Bodenplatte auf. Das Stirnholzpfaster wies Anhaftungen von Teerkleber auf [...] und ist als vermutlich PAK-haltig einzuschätzen. Das Haufwerk enthält an verschiedenen Stellen Beimischungen der teerverklebten Holzreste. [...] Tiefenniveau von ca. 1,0 bis 1,3 m u. GOK [...]“


Quelle: Auszug eines Schreibens der unteren Abfallbehörde und unteren Bodenschutzbehörde „Baubegleitendes Auffinden kontaminierter Substrate – Protokoll Ortsbefahrung“ vom 03.09.2010
Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht und dürfen ohne schriftliche Genehmigung der Fotografen (über F. Bretschneider, ZwätzenAktiv) nicht vervielfältigt, abgedruckt oder in fremde Webseiten eingebunden werden.



ölhaltig, Kohlegrus, Altreifen, Schrott/LKW-Teile




Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht und dürfen ohne schriftliche Genehmigung der Fotografen (über F. Bretschneider, ZwätzenAktiv) nicht vervielfältigt, abgedruckt oder in fremde Webseiten eingebunden werden.



Kohlegrus, Bauschutt




Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht und dürfen ohne schriftliche Genehmigung der Fotografen (über F. Bretschneider, ZwätzenAktiv) nicht vervielfältigt, abgedruckt oder in fremde Webseiten eingebunden werden.



ölhaltig, Kohlegrus




Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht und dürfen ohne schriftliche Genehmigung der Fotografen (über F. Bretschneider, ZwätzenAktiv) nicht vervielfältigt, abgedruckt oder in fremde Webseiten eingebunden werden.



Altreifen, LKW-Teile/Schrott



Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht und dürfen ohne schriftliche Genehmigung der Fotografen (über F. Bretschneider, ZwätzenAktiv) nicht vervielfältigt, abgedruckt oder in fremde Webseiten eingebunden werden.



Benzo(a)pyren – oberhalb Zuordnungswert Z0

PAK - oberhalb Zuordnungswert Z1

TOC - oberhalb Zuordnungswert Z2

„Entsprechende Auffüllungen sind nicht wiederverwendbar. [...] Es ist jedoch zu überprüfen, ob eine Deponierung auf einer Deponie der Deponieklasse III möglich ist. Der hierfür in der Deponieverordnung angegebene Grenzwert von 6 Masse-% wird überschritten, das Vorgehen ist mit der zuständigen Behörde abzustimmen.“



Quelle: iBA mbH, 01099 Dresden, Bearbeiter: Dipl.-Ing. J. Berger, Ergebnisbericht zur abfallrelevanten Untersuchung von Boden, Objekt: EFH in 07743 Jena, Kuno-Fischer-Ring, 15.01.2014, Seite 4-5

Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht und dürfen ohne schriftliche Genehmigung der Fotografen (über F. Bretschneider, ZwätzenAktiv) nicht vervielfältigt, abgedruckt oder in fremde Webseiten eingebunden werden.



Blei, Cadmium, Benzo(a)pyren – oberhalb Zuordnungswert Z0
PAK - oberhalb Zuordnungswert Z1
TOC - oberhalb Zuordnungswert Z2

Quelle: Eurofins GmbH, 07749 Jena, Bearbeiter: Hr. Kretzschmar, Feststoffuntersuchung, Objekt: EFH in 07743 Jena, Otto-Liebmann-Ring, 06.11.2017, Seite 4-5

Alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht und dürfen ohne schriftliche Genehmigung der Fotografen (über F. Bretschneider, ZwätzenAktiv) nicht vervielfältigt, abgedruckt oder in fremde Webseiten eingebunden werden.